

## 30307204900 热传导演示器使用说明书

### 一、用途：

用于不同金属杆导热性能的区别。

### 二、结构：

导热杆分别由黄铜、铁、铝、紫铜、不锈钢组成，并且固定在铜六边形的方块上，同时有手柄支撑。

### 三、使用方法：

将导热杆前端的小孔中塞入适量石蜡，然后手握手柄，将六边形方块放在酒精灯上均匀加热，过一会儿能看到不同金属导热杆上的石蜡融化速度不同，从而说明不同金属的到热性能有区别。

### 四、注意事项：

导热杆是金属件，应放在通风干燥处，以免氧化，从而影响实验效果。

余姚市神马教仪成套有限公司

电话：0574-62567068